





Návod k montáži a obsluze 01/2022

# x-well® Sada do ostění



## 1. Montážní pozice

Obr. 1: Rozměry montážní polohy s vnějším krytem [mm]



Montážní polohy se určují podle projektu. Mějte na paměti zadané minimální vzdálenosti, jinak nebude možné zaručit bezvadnou funkčnost zařízení.




### Oznámení


Při použití prvku ostění dbejte bezpodmínečně na délky vzdáleností na straně 9, v kapitole 4!

Pro montážní variantu nad střechou je nutné dodržovat samostatný návod.

Obr. 2: Rozměry instalacní sady [mm]



Obr. 3: Rozměry montážního stěnového kusu




## 2. Montáž

### 2.1. Vytvoření otvoru ve stěně

Podle stavebních okolností zvolte buď montáž s montážním stěnovým kusem nebo pomocí vytvoření jádrového vývrtu.


#### Použití montážního stěnového kusu

1. Vsadte montážní stěnový kus do zdíva (hrubá stavba). Spád musí směřovat ven.
2. Zarovnejte přesahující materiál montážního stěnového kusu odříznutím.




#### Vytvoření jádrového vývrtu

1. Vyvrtejte ve zdívu zevnitř směrem ven jádrový vývrt o průměru 162 mm.
2. Vývrt musí mít spád 1–3°, aby později mohl být kondenzát odváděn ven.



### 2.2. Zabudování montážní trubky

1. Změřte tloušťku stávající stěny.




2. **A:** Délka trubky pro vnější kryty  $X =$  hotová tloušťka stěny včetně vnitřní a vnější omítky. Uvnitř se trubka namontuje zároveň s omítkou, venku přesahuje cca 5 mm od omítky.

**B:** Délka trubky pro ostění  $X =$  tloušťka stěny s vnitřní omítkou. Uvnitř se trubka namontuje zároveň s omítkou, venku přesahuje cca 5 mm od stěny, na kterou se instaluje systém spojené tepelné izolace.

## Montáž

3. Pouze u x-well® D11 a D12: Vytvořte v trubce na straně místnosti spáru o šířce cca 10 mm a hloubce 50 mm, kterou později bude možné vést kabel k ventilátorové jednotce.




### Oznámení


Při použití D13 kyvadlového ventilátoru není tato spára zapotřebí, protože kabel se zavede přes vnitřní panel.

U ALD tato spára rovněž není třeba.


4. Naneste montážní lepidlo na montážní trubku a zasuňte ji do otvoru ve stěně. Montážní lepidlo by se mělo vytvrvat 24 hodin.



5. Pro montáž vnějšího krytu ventilátoru musí mít montážní trubka přesah 2–7 mm od začištěné venkovní stěny.



6. Při dalších stavebních pracích v budově uzavřete montážní trubku přiloženým začišťovacím krytem.



7. Po vyschnutí omítky lze začišťovací kryty odebrat jen pro další montážní kroky.



### Oznámení

Další montáž vnějšího krytu je popsána v kapitole 3 a prvků ostění v kapitole 4.

## 2.3. Položení kabelů

Veškeré elektroinstalace musí provádět kvalifikovaný odborný elektromechanik. Zajistěte, aby všechna spojení byla připevněna podle předpisů.



### Varování

**Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!**


Až do konečné montáže je nutné kably zajistit proti kontaktu, až do uvedení do provozu musí být bez napětí.




### informace

Pro stěnové průchody venkovního vzduchu není třeba žádné elektrické připojení, je ale užitečné připravit pro pozdější dodatečné vybavení odpovídající kabeláž.

Protáhněte kably spárou nebo kabelovými kanály až do jádrového vývrtu. Pro pozdější použití D11 nebo D12 ventilátoru je nutné kabel protáhnout spárou v montážní trubce popsanou v kapitole 2.2. Délka kabelu v montážní trubce by měla být nejméně 300 mm. Zvolte délku kabelů v montážní trubce podle stavebních okolností. Dbejte přitom na to, aby bylo možné jednoduše připojit ventilátorovou jednotku a aby kabel zbytečně neblokoval proud vzduchu.




### x-well® D11



Je možné použít kabel LiYY 3x0,75 mm. Pro zajištění dostatečného napájení smí délka vedení od ovládání k ventilátorové jednotce činit max. 100 m. Podle použitého ovládacího prvku je třeba připravit podomítkovou krabičku:

- pro komfortní ovládání, dvojitá krabička pro připojení zařízení Y3502000012K
- pro ovladač Easy, elektronická krabička s tunelem Y3502000003K.

### x-well® D12




## Montáž

Jako podomítkovou krabičku lze použít jednoduchou elektronickou krabičku s tunelem. Pro použití vhodného kabelu je třeba vzít v úvahu následující tabulku. Pokud se použije více než 6 ventilátorů, je nutné zohlednit druhý síťový zdroj.

prů- řez	ventil átor	délka segmentu $L_s$			
		pod omítku (26,4 W)	montážní lišta (30 W)	Kabeláž	
		v řad ě	hvěz da	v řad ě	hvěz da
0,25 m $m^2$	4	20 m	20 m	20 m	25 m
0,5 mm <sup>2</sup>	6	---	---	---	10 m
0,75 m $m^2$	4	30 m	30 m	30 m	40 m
	6	---	---	15 m	20 m
0,75 m $m^2$	4	40 m	40 m	40 m	50 m
	6	---	10 m	20 m	25 m

### x-well® D13

Při použití D13 ventilátoru musí kabel pro pozdější zavedení skrz vnitřní panel jako na obrázku přesahovat z jádrového vývrtu ze stěny min. 20 cm.



Je možné použít kabel NYM 3 x 1,5 mm. Ideální je zapojení ventilátorů do jednoho společného proudového okruhu s vlastním jištěním.



### Varování

Pokud je k dispozici bezpečnostní odpojovač při podtlaku, je bezpodmínečně nutný jeden proudový okruh.

Není žádné kabelové spojení mezi ventilátorem a ovládacím prvkem. Pro ovládací prvky je třeba připravit:

- SmartControl Bluetooth a tlačítko Bluetooth s provozem sítě: síťové připojení 230 V, jednoduchá, hluboká krabička pod omítku
- Tlačítko Bluetooth s provozem na baterie: není nutná žádná příprava.

## 2.4. Připojení ovládacích prvků

Upevněte ovládací prvek ve stěně do normované výšky. Použijte odpovídající podomítkovou krabičku. Smart Control, tlačítko Bluetooth, dotykový a LED ovládací prvek lze kombinovat s běžnými programy spínače.

### 3. Vnější kryt

Při použití prvku ostění tuto kapitolu přeskočte.

#### Montáž základní desky

- Odstraňte vnější začistovací kryt a nasadte základní desku na přesahující montážní trubku.
- Upevněte základní desku na vnější stěnu příslušným upevňovacím materiélem. Dbejte na vyrovnání vnějšího krytu v rovném směru.


Při použití D11 kyvadlového ventilátoru není nutné žádné upevnění.



#### Oznámení


Použijte vhodné šrouby/hmoždinky podle kvality stěny.

Při použití montážního stěnového kusu by se měly použít hmoždinky do izolačních hmot.





#### Vnější kryt z plastu

- Zavedte vnější kryt do 4 drážek základní desky.
- Následně zatlačte kryt směrem dolů, až se slyšitelně zajistí.



#### Vnější kryt z kovu

Nasuňte kryt přes základní desku.




## Varianta do ostění

### 4. Varianta do ostění

Místo vnějšího krytu je možné namontovat prvek ostění.

Řešení v ostění lze použít pouze u montáže plánovaného systému spojené tepelné izolace s minimální tloušťkou 80 mm. Pokud není k dispozici žádný systém spojené tepelné izolace, je třeba ve zdivu připravit odpovídající vybrání.

Obr. 4: Varianta do ostění



1 Prvek ostění A

3 Montážní trubka

500

5 Začistovací kryt,


kulatý

6 Mřížka ostění 60

kanál 60

### 7 Montážní sada

Obr. 5: Příklad montáže varinty do ostění v systému spojené tepelné izolace



A Prvek ostění A

B Nadměrná izolace



C Montážní trubka

D Vnitřní panel


E Minimální vzdálenost k oknu  $\geq 150$

F Mřížka ostění

G Prvek ostění B

**Obr. 6: Montážní vzdálenosti**

Poté je třeba prvky zajistit a utěsnit pomocí vodoodpudivého textilního pásu.

**Obr. 7: Přípravná montáž**

#### 4.1. Příprava k montáži

Kanál ostění lze umístit v okenním ostění vpravo i vlevo. K tomu je nutné před montáží prvek ostění A vhodně vyrovnat k požadované montážní straně na prvku ostění B. Přes integrované vedení lze oba prvky zasunout do sebe. Poté je třeba prvky zajistit a utěsnit pomocí vodoodpudivého textilního pásu. Prvek ostění se musí zkrátit podle vzdáleností od ostění k vývrtu.



#### Oznámení


Při zkracování je nutné dbát na to, aby odvod kondenzátu i nadále přesahoval nejméně 50 mm z kanálu ostění.

U prvku ostění dB+ se izolační zasouvání musí odebrat a zvlášť zkrátit.

## Varianta do ostění


### 4.2. Montáž kanálu ostění

- Přilepte kanál ostění lepidlem vhodným pro zdivo resp. systém spojené tepelné izolace. Musí být horizontálně vyrovnaný a během doby vytvrzování podepřený. Při vyrovnaní dbejte na pozdější tloušťku omítky.




#### Oznámení

Vezměte prosím v úvahu budoucí polohu lišty na rolety a žaluzie, lišta nesmí překrývat otvor prvku ostění.




- Nyní upevněte zbývající systém spojené tepelné izolace. Mzi kanálem ostění a izolací pitom nesmí vzniknout žádné mezery. Prvek ostění se musí nadměrně odizolovat s min. 20 mm, aby byla zajištěna odolnost vůči vnějším vlivům a aby na fasádě nevznikaly nezádoucí barevné rozdíly.


- Zasuňte profil na odtok kondenzátu do kanálu ostění a pro následující práce na fasádě jej uzavřete začistovacím krytem. Nechte začistovací kryt přesahovat na otvoru ostění podle pozdější tloušťky omítky + 10 mm.




- Vyjměte začistovací kryt z kanálu ostění a zkráťte profil na odtok kondenzátu na 10 mm.




5. Vyrovnejte mřížku ostění nad otvorem. Dbejte na to, aby mřížka byla vyrovnaná rovně a aby nebyl zakrytý žádný lamelový otvor. Poté si označte polohy vývrtů.




6. Navrťte plochou frézou ( $\varnothing$  25 mm) omítku přibližně do hloubky 2 mm. Před zašroubováním hmoždinek do izolačních hmot naneste na spodní stranu držáku hmoždinky těsnící lepidlo.



7. Zkontrolujte upevnění předfiltru v mřížce ostění.



8. Ohněte odvod kondenzátu směrem dolů, poté umístěte mřížku správně nad otvor a namontujte přiloženými šrouby.





Thermal comfort | Shower design

Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling  
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0  
Fax +49 9931 3075  
[www.kermi.cz](http://www.kermi.cz)  
[info@kermi.cz](mailto:info@kermi.cz)