

CZ Návod k použití LED světelného zdroje Solight WZ6101

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Jedná se o LED světelný zdroj určený do stropních svítidel s kovovou základnou. Světelný zdroj se k základně připevňuje pomocí vbudovaných magnetů. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

SK Návod na použitie LED svetelného zdroja Solight WZ6101

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Ide o LED svetelný zdroj určený do stropných svietidiel s kovovou základňou. Svetelný zdroj sa k základni pripevňuje pomocou v budovaných magnetov. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Svietidlo ničím nezavesujte ani nezakrývajte. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov, minimálne pracovník znalý podľa § 5 vyhlášky č. 50/1978 Zb. v znení neskorších predpisov.

TECHNICKÉ PARAMETRY / TECHNICKÉ PARAMETRE

Provozní napětí/ Prevádzkové napätie	220-240V AC
Spotřeba/ Spotreba	12W
Průměr / Priemer	130mm
Výška	24mm
Úhel svícení/ Uhol svietenia	160°
Teplota chromatičnosti/ Teplota chromatickosti	4000K

INSTALACE/INŠTALÁCIA

CZ


Před instalací odpojte přívod elektrické energie.

1. Odejměte kryt svítidla
2. Připevněte zdroj svítidla ke kovové základně pomocí magnetu
3. Připojte napájecí kabel ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení
4. Zavřete kryt svítidla
5. Zapněte přívod elektrické energie

SK

Pred inštaláciou odpojte prívod elektrického prúdu.

1. Vložte hmoždinky do predvrtaných otvorov.
2. Pripevnite svietidlo ku kovovej základni pomocou magnetu
3. Pripojte napájací kábel k svorkovnici a uistite sa, že je zapojenie správne
4. Zatvorte kryt svietidla
5. Zapnite prívod elektrickej energie



Po skončení životnosti je třeba svítidlo zlikvidovat na místě pro to určeném. / Po skončení životnosti sa svietidlo musí zlikvidovať na mieste k tomu určenom.

Výrobce neručí za žádné škody způsobené nesprávným použitím. / Výrobca neručí za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím.